Общий указатель вставок





CK - CKS

Винтовой зажим 10А – 250В Пружинный зажим 10А – 400В

со стр. 41



CT - CTE - CTSE

Винтовой зажим Пружинный зажим 16A - 400/500B

со стр. 124



Обжимное соединение 10А – 250В

..... со стр. 44



CMCE - CME - CMSE

Обжимное соединение 16А – 830В Винтовой зажим 16A - 830B Пружинный зажим 16A - 830B со стр. 134



CT - CTS

Винтовой зажим 10A - 250B Пружинный зажим 10A - 250B со стр. 54



35A - 400/690B Винтовой зажим со стр. 149



CDD

Обжимное соединение 10А – 250В

..... со стр. 58



СХ — СМЕШАННЫЕ ВСТАВКИ

Обжимное соединение 10/16/40А

..... со стр. 151



CQ

Обжимное соединение 10А/16А/40А

со стр. 67



CX

Винтовой зажим 16/80A

со стр. 154



CDA - CDC

Винтовой зажим 16A - 250B Обжимное соединение 16А – 250В со стр. 72



MIXO

Обжимное соединение 200/100/70А 40/16/10/5A

со стр. 160



CQE

Обжимное соединение 16А - 500В

со стр. 79



MIXO Винтовой зажим

40A

со стр. 165



CSH

16A - 500B Пружинный зажим

со стр. 86



MIXO

Пружинный зажим

16A

со стр. 172



CNE - CSE - CCE

Винтовой зажим 16A - 500B Пружинный зажим 16A - 500B Обжимное соединение 16А – 500В

со стр. 95



MIXO

Данные

RJ45-USB-POF COAX-BUS

со стр. 183



JCNE - JCSE

16A - 500B Винтовой зажим Пружинный зажим 16A - 500B со стр. 106



MIXO

Пневматические

..... со стр. 191



Пружинный зажим двойные клеммы

16A - 500B

со стр. 118



Обжимное соединение

со стр. 449